


РЕЛЕ КОНТРОЛЮ
НАПРУГИ РОЗЕТКОВЕ
URate S-16



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


1. Призначення

Реле контролю напруги розеткове URate S-16 (далі – реле) призначено для безперервного контролю напруги та захисту побутової техніки (обладнання) від недопустимих коливань напруги у електричній мережі живлення в однофазних низьковольтних колах.


2. Технічні характеристики

Модель	URate S-16
Номінальна напруга живлення, В	AC 230
Номінальна частота, Гц	50/60
Максимальний струм навантаження, А	16
Діапазон налаштування напруги	по верхній межі, В
	230...280
	по нижній межі, В
	150...210
Діапазон налаштування затримки часу, с	5...999
Діапазон робочих температур, °C	- 5 ... + 45
Діапазон температур зберігання, °C	- 25 ... + 55
Ступінь захисту	IP 20
Вага нетто, гр.	102

3. Габаритні розміри, мм



3. Органи управління та індикації



Цифровий індикатор напруги
Кнопка "вгору"
Кнопка "налаштування"
Кнопка "вниз"
Розетка вихідної напруги з/к

5. Підготовка до роботи та налаштування параметрів

Перед початком експлуатації реле перевірте стан розетки та вилки, якщо воно в поганому стані, з'єднання може бути поганим і може привести до пошкодження реле та пристрою, що треба захистити.

Від'єднайте вилку шнура живлення побутового пристрою з розетки.

Під'єднайте вилку шнура живлення пристрою до URate S-16

Під'єднайте реле до розетки для забезпечення підключення пристрою до низьковольтної електричної мережі живлення з подальшим автоматичним захистом від перепадів напруг.

Налаштовуємо параметри реле.

Налаштування захисту від високої напруги (по верхній межі).

Тримайте середню кнопку "налаштування" протягом 2 секунд на екрані, з'явиться "H", кнопками "вгору" / "вниз" встановіть значення захисту від перенапруг (діапазон налаштування ~230...280 В). Після натисніть кнопку ще раз, щоб перейти до наступного налаштування, або зачекайте 3 секунди для автоматичного виходу.

Налаштування захисту від низької напруги (по нижній межі).

На екрані з'явиться "L", кнопками "вгору" / "вниз" встановіть значення захисту від низької напруги (діапазон налаштувань ~150...210 В). Після натисніть кнопку ще раз, щоб перейти до наступного налаштування, або зачекайте 3 секунди для автоматичного виходу.

Діапазон налаштування часу затримки увімкнення після аварійного спрацювання / відновлення живлення.

На екрані з'явиться "S", кнопками "вгору" / "вниз" встановіть значення затримки (діапазон налаштування 5...999 с), зачекайте 3 секунди для автоматичного виходу.

6. Заходи безпеки, умови експлуатації

Заборонено використання реле з механічними пошкодженнями.

Реле повинно експлуатуватися при наступних умовах навколошнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію;
- ненасичене струмопровідним ліпом та параметрами;
- відсутність безпосереднього впливу ультрафіолетового випромінювання;
- відсутність значних ударів або вібрацій.
- запобігайте потраплянням водогазу на пристрій
- не перевищуйте номінальне робоче навантаження
- не підключайте до реле пристрій не побутового призначення

7. Транспортування та зберігання

Транспортування реле допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потраплянням водогазу. Зберігати реле слід в упаковці виробника в проміжніх з природною вентиляцією при температурі навколошнього середовища від - 25 °C до + 55 °C та відносній вологості до 80 %.

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність реле протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Срок придатності 5 років.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033

www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____