

**УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ**  
**АСКОУКРЕМ**

# **ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК РУХУ ДР-45А**



**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

## **1. Призначення**

Інфрачервоний датчик руху ДР-45А (далі – датчик) призначений для автоматичного увімкнення та вимкнення навантаження в заданому інтервалі часу в залежності від наявності рухомих об'єктів в зоні детектування і рівня освітленості. Датчик може автоматично визначати день та ніч, він легкий у встановленні та має широке застосування. Датчик є безпечним та енергозберігаючим пристроям.

## **2. Технічні характеристики**

- Номінальна напруга живлення: ~220-240 В.
- Номінальна частота мережі: 50 Гц.
- Номінальна напруга ізоляції: 300 В.
- Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ.
- Робоча потужність споживання: ≈0,5 Вт.
- Кут виявлення: 360°.
- Максимальна відстань детектування: 6 м (до 24°C).
- Висота встановлення: 2,2 – 4 м.
- Швидкість об'єкта детектування: 0,6 – 1,5 м/с.
- Навколошна освітленість: 3...2000 Лк (регулюється).
- Час затримки:
  - мінімальний 10±3 сек,
  - максимальний 15±2 хв.
- Максимальне навантаження:
  - 800 Вт (лампи розжарювання),
  - 400 Вт (енергозберігаючі лампи).
- Ступінь захисту IP20.

## **3. Функціональність**

- Датчик може визначати день і ніч: чутливість до навколошньої освітленості може регулюватись – коли регулятор встановлено в положення «Сонце» (максимум), датчик може працювати вдень і вночі, у положенні «З» (мінімум) – тільки при зовнішньому освітленні менш ніж 3 Лк. В проміжних положеннях чутливість визначається емпірично.
- Час затримки постійно додається: при наступному отриманні сигналу спрацювання датчик знову буде визначати час затримки, базуючись на залишковому часі попереднього часу затримки.



Висока чутливість



Зона детектування




Низька чутливість

## **4. Поради щодо установки**

Так як фотоелемент датчика чутливий до зміни температури, слід уникати наступних ситуацій:

- Не спрямуйте датчик на об'єкти, поверхня яких має високу відбивну здатність (дзеркала тощо).
- Не встановлюйте датчик поблизу джерел тепла, таких як вентиляційні отвори, прилади опалення, кондиціонери, світильники тощо.
- Не спрямуйте датчик на потенційно рухомі об'єкти: штори, високі рослини тощо.



## 5. Установка та підключення




### WARNING

#### Застереження!


- Смертельна небезпека при ураженні електричним струмом!
- Установка повинна проводитись кваліфікованим персоналом.
- Перед установкою від'єднати від електричної мережі.
- Не торкатись струмопровідних частин.
- Переконайтесь, що перемикач живлення датчика вимкнуто.




- Поверніть рухому частину датчика з фотоелементом. Налаштуйте необхідним чином час затримки та освітленість відповідними регуляторами на корпусі датчика.



- Приєднайте проводи живлення та навантаження до колодки датчика згідно діаграми.




- Відігнувши бокові пружини, встановіть датчик у підготовлений отвір відповідного діаметру.



- Після встановлення датчика увімкніть живлення та проведіть тестування.
- Діаграма під'єднання живлення та навантаження.

## 6. Перевірка пристрою

- Поверніть регулятор часу «TIME» проти годинникової стрілки до мінімуму («10s»), регулятор освітленості «LUX» – за годинниковою стрілкою на максимум («СОНЦЕ»).




- Після увімкнення живлення контрольне навантаження не вмикається та індикатор не світиться. Після прогріву протягом 30 сек датчик переходить у робочий стан. При появі сигналу на фотоелементі увімкнеться індикатор. При подальшій відсутності сигналу навантаження вимкнеться за  $10\pm3$  сек та гасне індикатор.
- Поверніть регулятор «LUX» проти годинникової стрілки до мінімуму («3»). Якщо навколо інша освітленість більша ніж 3 Лк, фотоелемент не спрацює та індикатор не увімкнеться. При освітленості менший за 3 Лк (темрява) датчик запрацює. При відсутності сигналу від фотоелемента датчик вимкнеться за  $10\pm3$  сек.

Примітка. Якщо тестування відбувається при денному освітленні, поверніть регулятор «LUX» у положення («Сонце»), в іншому випадку датчик не буде працювати!

## 7. Можливі несправності та шляхи їх усунення

- Навантаження (світильник) не вмикається:
  - перевірити правильність приєднання живлення і навантаження;
  - перевірити справність навантаження;
  - перевірити відповідність робочої освітленості з освітленістю навколошнього середовища.
- Низька чутливість:
  - перевірити чутливість датчика безпосередньо перед віконцем фотоелемента;
  - перевірити чи знаходитьться температура оточуючого середовища в необхідних межах;
  - перевірити чи відповідає висота встановлення висоті, вказаній у даній інструкції;
  - перевірити коректність напрямку руху об'єкта виявлення.
- Датчик автоматично не вимикає навантаження:
  - перевірити живлення;
  - перевірити наявність тривалого сигналу в зоні детектування;
  - перевірити чи достатній час затримки;
  - перевірити чи змінюється повільно температура повітря біля датчика.

## 8. Габаритні розміри



## 9. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -20 ... +40°C
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Максимальна відносна вологість: 80% при 40°C

## 10. Транспортування та зберігання

Транспортування та зберігання датчиків повинно відбуватись закритим транспортом при температурі від -20 до +50°C, відносній вологості повітря не більше 80%.

## 11. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональність придатність датчиків протягом одного року з моменту продажу при дотриманні умов зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

## Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,  
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В  
(044) 500-0033  
info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу \_\_\_\_\_  
Підпис продавця \_\_\_\_\_